

**Caractéristiques techniques**
**Technical data**
**Alimentation**

 Zone de travail de la tension d'alimentation U<sub>s</sub>
**Supply voltage range U<sub>s</sub>**

DC 20...297 V

AC 20...120 Hz 19...264 V

voir plaque signalétique / see nameplate

Consommation maxi.

**Max. power consumption**

3 VA

**Entrée**
**Input**

Courant d'entrée

 DC 0...400  $\mu$ A

Courant maxi. admissible

DC 50 mA

Résistance nominale d'entrée

 environ/approx. 2,5 k $\Omega$ 
**Sorties**
**Output**

2 sorties avec masse commune

2 outputs with common ground

voltage output

DC 0...10 V

Tension maxi. à circuit ouvert

max. open circuit voltage

DC 12 V

Charge mini.

min. Load

 1 k $\Omega$ 

Sortie du courant

current output

DC 0/4...20 mA

Courant de court-circuit maxi.

max. short-circuit current

DC 30 mA

Charge maxi.

(immunité aux courts-circuits/short circuit proof)

Précision pour Tu=23°C

Load max.

 500  $\Omega$ 

Coefficient de température

Accuracy at Tu=23°C

classe/class 0,2

Temps de montée nominal T 0,9

Temperature coefficient

0,025%/°C

Rated rise time

50 ms

**Conditions de test**
**Test conditions**

Isolation, résistance diélectrique

Insulation/dielectric strength

Entrée/sortie/alimentation

Input/output/supply

Test de compatibilité électromagnétique (CEM)

Test of the electromagnetic compatibility (EMV)

EN 50081 / EN 50082

Température ambiante de fonctionnement

Ambient temperature, during operation

-0°C ... +50°C

Température de stockage

Storage temperature range

-20°C ... +70°C

Mode de raccordement/câble :

Type of connection/cable:

bloc de jonction/Aluminium ou cuivre

screw terminals/Aluminium or Copper

Section de câble :

Wire cross section

Conducteur rigide/conducteur souple

Single wire/flexible

 1x 0,5...2,5 mm<sup>2</sup>/1x 0,14...1,5 mm<sup>2</sup>

Classe de protection suivant EN 60529

Protection class acc. to EN 60529

Degré IP de la face avant du boîtier/des bornes de racc.

Internal components/terminals

IP 40 / IP 20

Poids maxi.

Weight max.

200 g

Droits de modification réservés

Right to modifications reserved

**Convertisseur de mesure**
**Measuring transducer**
**Proper use**

The measuring transducer is used for electrical isolation of input and output signals. The input signal DC 0...400  $\mu$ A is converted into an output signal of 0/4...20 mA or 0...10 V.

**Installation, connexion, commissioning**


**Installation, branchement et mise en service**  
Veillez à ce les tensions d'utilisation des appareils soient adaptées à votre installation.



Protection, tension d'alimentation : fusible 2 A.

L'installation et la mise en service ne doivent être confiées qu'à des personnes compétentes et informées des règles de sécurité.

Lire attentivement la fiche „Consignes de sécurité relatives à l'utilisation des produits SOCOMEC“ ci-jointe (NT 870 481).



Additionally to this data sheet, you will find enclosed „Important safety instructions for Socomec products“.

**Encombrement**
**Nota**


Moment de serrage des vis de fixation : maxi. 0,5 Nm

**Dimension diagram**
**Note**

Tightening torque for terminal screws: max. 0,5 Nm


Fixation par rail selon  
DIN EN 50 022 ou  
fixation par vis M4

Dimensions : 75 x 22,5 x 110 mm



DIN rail mounting  
acc. to DIN EN 50 022 or  
screw fixing M4

Dimensions: 75 x 22,5 x 110 mm

**Schéma de branchement**
**Wiring diagram**

**Réglage du convertisseur de mesure**

Le IS170 est livré avec un réglage usine de 0...20mA en sortie (ou 0...10V) pour un signal d'entrée de 0...400 μA, avec séparation galvanique. Les potentiomètres de réglage „zéro“ et „scale“ permettent de définir un signal de sortie de 4...20 mA.

**Adjusting the measuring converter**

Pre-set by factory, the measuring current converter IS170 with an input signal of 0...400 μA, provides an isolated output signal of 0...20 mA resp. 0...10 V. The trimmers „Zero“ and „Scale“ allow you to select the output signal, as for example 4...20 mA.

**Réglage du signal de sortie sur 4...20 mA**

1. Brancher (borne A1 / A2) sur la tension auxiliaire.
2. Connecter l'ampèremètre (domaine de mesure 0...200 mA) avec la sortie 0/4...20 mA (borne 6/7).
3. Déconnecter l'entrée 0...400 μA (borne 1).
4. Régler le courant de sortie sur 4 mA à l'aide du potentiomètre „Zéro“.
5. Connecter les bornes 1/2 à une source de courant de 400 μA.
6. Utiliser le potentiomètre „Scale“ pour régler le courant de sortie sur 20 mA.

**Le CPI ISOM® délivre le signal d'entrée de 0...400 μA aux bornes M+/M-. Pour effectuer le réglage, maintenir le BP TEST enfoncé.**

**In order to the output signal to 4...20 mA proceed in this manner:**

1. Connect to supply voltage (terminals A1/A2).
2. Connect an ammeter between the output 0/4...20 mA (terminals 6/7) (measuring range DC 0...200 mA).
3. Disconnect the input 0...400 μA (terminal 1).
4. Use the trimmer „Zero“ to set the output current to 4 mA.
5. Apply a current of DC 400 μA to the input (terminals 1/2).
6. Use the trimmer „Scale“ to set the output current to 20 mA.

**Fonction du courant de sortie par rapport à la résistance d'isolement**
**Function of the output current in relation to the insulation resistance**

ISOM® + IS170 (0...20 mA)		
$R_i = 1,2 \text{ M}\Omega$	$R_i = 120 \text{ k}\Omega$	$R_i = 28 \text{ k}\Omega$
$R_F (\text{k}\Omega) = \frac{24000}{I_{\text{out}} (\text{mA})} - 1200$	$R_F (\text{k}\Omega) = \frac{2400}{I_{\text{out}} (\text{mA})} - 120$	$R_F (\text{k}\Omega) = \frac{560}{I_{\text{out}} (\text{mA})} - 28$
$I_{\text{out}} = \frac{24000}{1200 + R_F (\text{k}\Omega)}$	$I_{\text{out}} = \frac{2400}{120 + R_F (\text{k}\Omega)}$	$I_{\text{out}} = \frac{560}{28 + R_F (\text{k}\Omega)}$
Exemples/examples: SP001 SP003	AS130/AM230 AL365-4..	AL365-3..

ISOM® + IS170 (4...20 mA)		
$R_i = 1,2 \text{ M}\Omega$	$R_i = 120 \text{ k}\Omega$	$R_i = 28 \text{ k}\Omega$
$R_F (\text{k}\Omega) = \frac{19200}{I_{\text{out}} (\text{mA}) - 4} - 1200$	$R_F (\text{k}\Omega) = \frac{1920}{I_{\text{out}} (\text{mA}) - 4} - 120$	$R_F (\text{k}\Omega) = \frac{448}{I_{\text{out}} (\text{mA}) - 4} - 28$
$I_{\text{out}} = \frac{19200}{1200 + R_F (\text{k}\Omega)} + 4$	$I_{\text{out}} = \frac{1920}{120 + R_F (\text{k}\Omega)} + 4$	$I_{\text{out}} = \frac{448}{28 + R_F (\text{k}\Omega)} + 4$
Exemples/examples: SP001 SP003	AS130/AM230 AL365-4..	AL365-3..

**Références**

Type	Références	Type	Art.-No.
IS170	4721 7700	IS170	4721 7700

**Ordering details**