

Services uniques

Visite d'inspection pour l'inverseur de sources automatique ATyS



APPL/789/EP5

Une inspection de routine des inverseurs de sources par du personnel qualifié est requise pour remplir les exigences de certaines compagnies d'assurance et pour assurer le fonctionnement optimal des applications critiques.

Pour l'ATyS, la visite d'inspection consiste en une visite annuelle réalisée par un ingénieur Socomec agréé, lequel atteste du bon fonctionnement de chaque inverseur.

Après chaque procédure d'inspection et d'essai, l'ingénieur fournit un rapport détaillé et une déclaration de conformité.

Points clés

- > Scellés de contrôle posés par le fabricant
- > Dernières mises à jour du firmware
- > Rapport complet avec recommandations techniques
- > Déclaration de conformité

Références

Visite d'inspection pour ATyS

923 402 7000

Avantages

- > Disponibilité élevée de l'alimentation et performances optimales garanties
- > Diminution du risque de passer à côté d'anomalies potentielles
- > Évite les temps d'indisponibilité coûteux et les pertes d'exploitation