

Mise en service

Pour le logiciel de mesure WEBVIEW-L



APBL_803_AEPS

Nous vous aidons à configurer votre architecture et maîtriser le logiciel pour que votre système soit rapidement opérationnel.

Références	
Mise en service H80 WEBVIEW L-100	923 101 3400
Mise en service H80 WEBVIEW L-200	923 101 3500
Options	
Aide à la configuration de WEBVIEW L – sur le site du client	923 401 3000
Formation WEBVIEW L – sur le site du client	923 201 3000

Points clés

- Vérification des conditions préalables
- Installation de l'équipement de mesure, du circuit et de données
- Formation et aide à la configuration d'une hiérarchie et d'une page Photoview
- Configuration de la fonction Datalogger
- Formation à l'utilisation de votre système installé
- Rapport de service avec présentation des paramètres d'installation

Avantages

- Gain de temps pendant l'installation
- Maîtrise accélérée des fonctionnalités du logiciel
- Utilisation et configuration du logiciel